Campamento 500, Semana del 14 al 18 de enero de 2013

Dentro de las actividades desarrolladas en esta semana tenemos:

 *Área D - Taludes, Canalización de Aguas, personal instalando media Caña (Concreto – Hormigón).*	 *Área D, área de Taludes hacia berma Nº 1 y Nº 2, falta conformar e aplicar Hidrosiembra en primeros taludes y banquetas*	 *Área A, taludes de plataforma, preparación para rehidrosiembra.*
 *Área A, personal de la cuadrilla ambiental realizando mantenimiento de cobertura en canales principales.*	 *Área D, área de Taludes hacia berma Nº 1 y Nº 2, Conformación de Taludes y banquetas, preparación de area para aplicar hidrosiembra.*	 *Área D - Taludes, Continuan Trabajos de Canalización de Aguas, instalando media Caña (Concreto – Hormigón).*

<table>
<tr>
<td colspan="2"> 
Área A, taludes de plataforma, aplicación de Hidrosiembra e Instalación de Biomanta por segunda vez</td>
<td>
Área B, plataforma conformación – compactación de área.</td>
</tr>
<tr>
<td>
Área A, taludes de plataforma hacia la Berma Nº 5, Trabajos de canalización y conformación de taludes.</td>
<td>
Botadero construcción de filtro de roca recubierto con Geo textil en canal lateral.</td>
<td>
Area lateral de Botadero, Inspección de Cobertura de canal Pincipal.</td>
</tr>
</table>

 *Área A, taludes de plataforma hacia la Berma Nº 5, Colocación de Cobertura plastica temporal en taludes, banquetas y canales*	 *Área de Planta de Concreto, Instalación de Siltfence Perimetral.*	 *Área A, taludes de plataforma hacia la Berma Nº 5, Colocación de Cobertura plastica temporal en taludes, banquetas y canales.*
 *Área D, área de Taludes hacia berma Nº 1 y Nº 2, aplicación de hidrosiembra y continuan trabajos de conformación en parte baja.*	 *Mantenimiento de canales laterales en la via, mejoramiento de cobertura plastica.*	